

Code d'atelier:
179171 995 05340

Repère atelier:
dbf montpellier
concession audi

Version:
V19.00.00 18/05/2011 9.10.003

Repère :

N° d'identification du véhicule :

18/03/2015 11:45:39

Système du véhicule :

01 - Electronique moteur

8P7907115K

1.8l R4/4V TFSI

Codage long

Numéro d'atelier 06314

SP0907115Q

H11 0020

Numéro de pièce, logiciel :

8P7907115K

Désignation du système :

1.8l R4/4V TFSI

Version logiciel :

0020

Numéro de pièce matériel :

8P0907115Q

Version matériel :

H11

Codage :

\$01 43 00 0C 18 0F 01 60

Code d'atelier

000000 000 06314

004.01 - Interroger la mémoire de défauts

Fonction exécutée avec succès

11 Défaut(s) détecté(s)

00808 P0328 000

Détecteur de cliquetis 1-G61

Signal trop important

sporadiquement

00010 P000A 000

Banc 1, admission, distribution variable trop lente
sporadiquement

00017 P0011 000

Banc 1, distribution variable retardée

Valeur de consigne pas atteinte

sporadiquement

00768 P0300 000
Ratés de combustion détectés statique

00772 P0304 000
Cyl. 4
Ratés de combustion détectés statique

04874 P130A 000
Suppr. cylindre sporadiquement

00770 P0302 000
Cyl. 2
Ratés de combustion détectés statique

00771 P0303 000
Cyl. 3
Ratés de combustion détectés statique

00665 P0299 000
Régulation de la pression de suralimentation
Limite de régulation non atteinte statique

01286 P0506 000
Régulation du ralenti
Régime inférieur à la valeur de consigne sporadiquement

01674 P068A 000
Relais principal
S'ouvre trop tôt sporadiquement