

Technische ProduktinformationVorgangs-Nr.: **2029158/5**

Sound: BOSE Audiopilot A3/S3/RS3 regelt zu stark

Freigabedatum: 18.01.2013

Kundenaussage / Werkstattfeststellung

1. Lautstärkeschwankungen bei Musikbetrieb in Verbindung mit BOSE Audiopilot
Oder/Und
2. Schwankendes Hintergrundrauschen während eines Telefongesprächs

Diese TPI gilt nur für Fahrzeuge mit der PRNr 8RY.

Technischer Hintergrund

Hardwarebedingte Funktionseinschränkung

Serieneinsatz

Neue Mikrofone im Einsatz

Maßnahme

Bitte ersetzen Sie das Mikrofon für Fahrzeuge mit Bose-Sound-System im Dachmodul.

Abrechnungshinweise

Die Abrechnung erfolgt über KDNr 9157

Abrechnung in APOS:

Arbeitsposition:	Bezeichnung:	Zeiteinheiten:
96201900	Innenleuchte A+E	Vorgabe aus APOS verwenden
91571950	Mikrofon A+E	Vorgabe aus APOS verwenden

Abrechnung in APOS/2:

Bildtafel:	Position:	Rumpfnr:	Bezeichnung:	Tätigkeit:	Zeiteinheit
035-55	18	862373	Mikrofon	55	Vorgabe

OT-Hinweise

Alte Teilenummer: 8E0 862 373 (darf NICHT mehr verwendet werden)

Neue Teilenummer: 8E0 862 373 A